


INFORME DE COMISION INSTITUCIONAL -ARRN

Fecha:	01 de agosto de 2024.-	
Fecha de Comisión:	Del 25 al 26 de Julio de 2024.-	
Nombre del funcionario comisionado:	<ul style="list-style-type: none"> • Jorge Balcázar • Donald Santacruz • Fernando Pio Barrios Pedretti 	
Responsable del Sistema de Monitoreo de Radiación Ionizante Ambiental Jefe Interino del Dpto de Administracion Director de Salva Guardia		
Lugar de Comisión:	Ciudad de Pilar y Alberdi – Departamento de Ñeembucú.	
Móvil asignado:	VW Amarok	




Actividades realizadas:

Día 1 - 25 de Julio Pilar	<ul style="list-style-type: none"> • Salida de San Lorenzo a Pilar • Verificar del suministro eléctrico • Verificación del filtro de papel • Controlar el aceite de motor del generador • Verificar las conexiones eléctricas • Estado de batería • Estado de las Luces Int/Ext • Verificar el funcionamiento del aire acondicionado • Controlar la Estación de Monitoreo - Aerosol • Regreso a Asunción • Tapar agujeros en el piso del Container
Día 2 - 26 de Julio Alberdi	<ul style="list-style-type: none"> • Salida de San Lorenzo a Alberdi • Verificar del suministro eléctrico • Verificación del filtro de papel • Controlar el aceite de motor del generador • Verificar las conexiones eléctricas • Estado de batería • Estado de las Luces Int/Ext • Verificar el funcionamiento del aire acondicionado • Controlar la Estación de Monitoreo - Aerosol • Regreso a Asunción


Jorge Balcázar


Fernando Pio Barrios


Donald Santacruz



JORGE RAFAEL CALCAZAR MARTINEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR

Lic. Donald Santacruz
Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear

FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 25/07/2024

ESTACION – CIUDAD: **-PILAR-**

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			Se realizó una reposición mínima.
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS			X	Se requiere reparación del tablero de control.
ESTADO DE BATERIA	X			
ESTADO GRAL VISUAL		X		Requiere mantenimiento general, limpieza, reparación de base soporte.
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se requiere reparaciones menores, pintura, limpieza, carpeta de cemento y pilares.
LUCES INT/EXT			X	Se requiere cambio de 4 luces quemadas en interior y dos en exterior.
AIRE ACONDICIONADO		X		Se requiere mantenimiento general.
SISTEMA ELECTRICO	X			
CERCA PERIMETRAL		X		Falta reparar tejido perimetral.
SEÑALETICAS			X	Se requiere cambio de ambos carteles.
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
PAPEL			X	Se verifico papel roto se procedió al cambio.
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			
ILOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL	X			
ESTADO DE LA BATERIA	X			
VOLTAJE RECIBIDO	X			
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX			X	
7- ADJUNTAR FOTOS				

Fis. Fernando Pilo Barrios
Director
DSFS - ARRN

INSPECCIONADO POR:

FIRMA:

Lic. Donald Santacruz
Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear

JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTINEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

FICHA

INSPECCION DE ESTACIONES DE MONITOREO – ARRN

LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE VERIFICACION: 26/07/2024

ESTACION – CIUDAD: **-ALBERDI-**

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	BUENO	REGULAR	MALO	
1. GENERADOR				
COMBUSTIBLE	X			Se realizo una reposición mínima.
ACEITE - MOTOR	X			
CONEXIONES ELECTRICAS	X			
ESTADO DE BATERIA	X			
ESTADO GRAL VISUAL		X		Requiere mantenimiento general, limpieza, reparación de base soporte.
2. CASETA				
ESTADO GRAL VISUAL		X		Se requiere reparaciones menores, pintura, limpieza, carpeta de cemento y pilares.
LUCES INT/EXT		X		Se requiere cambio de dos luces quemadas en interior y dos en exterior.
AIRE ACONDICIONADO			X	Se requiere mantenimiento general.
SISTEMA ELECTRICO	X			
CERCA PERIMETRAL		X		Falta reparar tejido perimetral.
SEÑALETICAS			X	Se requiere cambio de ambos carteles.
3. ESTACION DE MONITOREO - AEROSOL				
ESTADO GRAL VISUAL			X	Se requiere cambio del filtro de toma de muestra de aire
PAPEL			X	Se verifico papel roto se procedió al cambio.
SISTEMA DE MONITOREO	X			
RED - VPN	X			
iLOGO	X			
PLC	X			
4. DAVIS (EST. METEOROLOGICA)				
ESTADO GRAL VISUAL	X			
CAPTADOR DE LLUVIA	X			
SENSOR DE VIENTO	X			
SENSOR DE TEMPERATURA	X			
RED	X			
CONEXIÓN ELECTRICA	X			
5. UPS				
ESTADO GRAL. VISUAL	X			
ESTADO DE LA BATERIA	X			
VOLTAJE RECIBIDO	X			
6- COMUNICACION				
SWITCH	X			
FIBRA – VPN-MULTIPLEX	X			
7- ADJUNTAR FOTOS	SI	NO		

INSPECCIONADO POR:


Fís. Fernando Pío Barrios
Director
DSFS - ARRN
Lic. Donald Santacruz
Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear

FIRMA:

JORGE RAFAEL BALCAZAR MARTINEZ
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INSPECCIÓN A DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
JULIO DE 2024

El equipo de Inspección de la ARRN, conformado por el Lic. Enrique Ariel Páez Lovera, la Lic. Pamela Samantha Riveros Benítez, la Lic. Andrea Laura Ferreira Villagra y la Lic. Nathalia Jiménez de Palmeri, con el Lic. Donald Manuel Santacruz Lezcano como chofer asignado, han dado cumplimiento al **Cronograma de Inspección**, considerados en la Resolución-SE-ARRN N° 140/2024 del 08 de julio de 2024, de prácticas / actividades con fuentes de radiación ionizantes de 15 (quince) entidades situadas en las ciudades de **Ciudad del Este, Santa Rita, Hernandarias y Presidente Franco** del Departamento de ALTO PARANÁ y realizado desde el 15 al 19 de julio del año en curso.



Lic. Nathalia Jiménez de Palmeri
Inspector
DL - DGLC - ARRN



Lic. Andrea Laura Ferreira Villagra
Inspectora
DI - DGLC - ARRN



Lic. Pamela S. Riveros Benítez
Inspectora
DI - DGLC - ARRN



Lic. Enrique Ariel Páez Lovera
Inspector
DI - DGLC - ARRN



Lic. Donald Manuel Santacruz Lezcano
Chofer Designado
DGAF - ARRN

INFORME DE COMISION INSTITUCIONAL – VIATICOS Y MOVILIDAD

FECHA	05 de agosto 2024
FECHA DE COMISION	Del 02 al 03 de agosto de 2024
NOMBRE Y CARGOS DEL FUNCIONARIO COMISIONADO	Eduardo Galiano Riveros / Miembro del Directorio
LUGAR DE COMISION	Encarnación / Departamento de Itapúa
MOVIL	Particular

Actividades realizadas:

Dia 01 – 02 de agosto	<ul style="list-style-type: none"> • Salida de Asunción a Encarnación • Legada a Encarnación / Itapúa • Entrada al Hotel asignado
Dia 02 – 03 de agosto	<ul style="list-style-type: none"> • 08:00 Inicio de la primera parte del I COLOQUIO PARAGUAYO DE PROTECCION RADIOLOGICA en MEDICINA. • 12:00 Break • 13:00 Inicio de la segunda parte del I COLOQUIO PARAGUAYO DE PROTECCION RADIOLOGICA en MEDICINA • 17:10 Fin del I COLOQUIO PARAGUAYO DE PROTECCION RADIOLOGICA en MEDICINA • Temas Tratados: Protección Radiológica en Radioterapia, Diagnostico y Braquiterapia.

Eduardo Galiano

Eduardo Galiano Riveros

Miembro del Directorio

Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)

Dr. Eduardo Galiano Riveros
Miembro del Directorio
 Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Miembro del Directorio Asiste al 1er Coloquio Paraguayo de Protección Radiológica en Medicina

[Portada](#) / [Sin categoría](#) / Miembro del Directorio Asiste al 1er Coloquio Paraguayo de Protección Radiológica en Medicina

Miembro del Directorio Asiste al 1er Coloquio Paraguayo de Protección Radiológica en Medicina

El sábado 3 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación el 1er Coloquio Paraguayo de Protección Radiológica en Medicina, organizado conjuntamente por la Asociación Paraguaya de Protección Radiológica (APPR) y la Asociación de Radiólogos del Sur. En respuesta a una cordial invitación, la Autoridad Reguladora Radiológica Nacional (ARRN) estuvo representada por el Miembro del Directorio, Dr. Eduardo Galiano.



 [Mostrar](#)

El evento contó con la participación de destacados especialistas, quienes abordaron una amplia gama de temas relacionados con la protección radiológica en medicina. Entre los tópicos tratados se incluyeron los fundamentos de protección radiológica en braquiterapia y mamografía, los avances tecnológicos en tomografía computarizada (CT), el tratamiento de cálculos renales mediante litotricia, y el rol del técnico en radioterapia, entre otros.

El Dr. Galiano expresó su satisfacción por la alta calidad científica de las presentaciones y destacó la importancia de continuar promoviendo la seguridad y protección radiológica en el ámbito médico.

La Asociación Paraguaya de Protección Radiológica (APPR) es una entidad sin fines de lucro fundada en 2009, afiliada a la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Sus objetivos incluyen la promoción de la protección de los seres humanos y el medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, así como el desarrollo profesional de sus miembros. La APPR también fomenta la investigación y la educación en el campo de la radioprotección, contribuyendo al avance de esta disciplina en Paraguay.

